



FICHA TÉCNICA

Protector De Nanotecnología Para Textiles Y Madera De 500ML.
Nano4-Ultracoat Producto De Recubrimiento Nanotecnológico Ultrahidrófobo A Base De Agua.

CÓDIGO:
NANO04

***Nombre:** Protector de nanotecnología para madera y textiles de 500ml. NANO4-ULTRACOAT

Código de Barras: NANO04

Código de producto: NANO04

Tipo: Protectores para Textiles y Madera

INFORMACIÓN ADICIONAL

Protector De Nanotecnología Para Textiles Y Madera De 500ML. Nano4-Ultracoat Producto De Recubrimiento Nanotecnológico Ultrahidrófobo A Base De Agua.

- Se Puede Utilizar En Textiles Como Muebles, Alfombras, Asientos De Coche, Zapatos, Abrigos. También En Estructuras De Madera, Pisos De Madera, Muebles De Madera, Techos De Madera Y Cercas De Madera. Nano4-Ultracoat Se Puede Aplicar En Muros De Piedra, Sellado De Piscinas De Cemento, Baldosas, Bloques, Piso De Piedra Y Aceras.
- Impermeabilización, Fácil Eliminación De Manchas Y Todo Tipo De Depósitos De Suciedad En Las Superficies De Los Tejidos. Líquidos Calientes O Fríos Se Eliminan Fácilmente De La Tela Cuando Se Protegen Con Nano4-Ultracoat.
- No Contiene Silicona, Cera O Aceite; Es 100% Ecológico. Además, Cuenta Con Protección Antibacteriana Y Recubrimiento Extremadamente Fuerte Con Protección De Sellado 100% Invisible.
- Nano4-Ultracoat No Afecta El Aspecto, El Tacto O La Transpiración Del Tejido Y No Tiene Ningún Efecto Sobre La Piel.
- Evita La Penetración De Aceite/Agua En Los Tejidos, La Madera Y La Piedra.
- Protege Las Fachadas De Piedra Y Hormigón, Los Monumentos O La Infraestructura Contra La Fuerte Corrosión, Repeliendo Las Bacterias Y El Agua. Además, Proporciona Un Nivel Extremadamente Alto De Protección Contra La Suciedad Y El Crecimiento De Musgo.
- Tras La Aplicación Del Producto Y Una Vez Completado El Proceso De Curado (24 Horas), Una Fina Capa De 500 Nm De SiO₂ (Dióxido De Silicio) Sella El Área Protegida.
- Cubre Cada Superficie Porosa Con Un Revestimiento Invisible Y No Adhesivo. En Efecto, La Suciedad Seca Ya No Se Pega A La Superficie. La Suciedad Húmeda Ya No Se Absorbe En La Superficie Porosa Tampoco.
- Aplicación: Limpie La Tela Primero, Antes De Usarla, De Lo Contrario Atrapará La Suciedad Y Las Manchas Existentes Se Bloquearán. Rocíe El Tejido Con Nano4-Ultracoat A 15 Cm De La Superficie Y Aplique Uniformemente El Producto A La Superficie Que Quiera Proteger. Después De Aplicarlo Se Necesitan 24 Horas (A 20°C) Para Que Esté Completamente Curado. El Tiempo Requerido Para El Curado Puede Variar Dependiendo De La Temperatura Ambiente. Si Desea Reducir El Tiempo De Curado Puede Calentar: 170°C 1-2Min, 100°C - 4 Min, 60°C -10 Min. Otra Forma De Proteger El Tejido Es Sumergiéndolo En Nano4-Ultracoat®.

-Duración De La Protección: 15-20 Lavados (Se Requiere Secadora) / 3500 Horas De Exposición A La Intemperie Artificial Según 11507 A (5-6 Años En El Exterior Según Las Condiciones Climáticas. Siempre Que La Colocación De Nano4-Ultracoat Se Haga De Acuerdo Con Las Instrucciones.

