

## REPUESTOS



**TP9361-1**

### FICHA TÉCNICA

Repuestos Llana Helicoptero Para Concreto, Motor Hondagx160  
4.0Kw(5.5Hp)78Kgs.. Num. De Cuchillas(8Meses) Codigo Tp9361-1

**CÓDIGO:**

**REP-TOTAL-TP9361-1.V**

**\*Nombre:** Repuestos Llana Helicoptero para concreto

**Código de producto:** REP-TOTAL-TP9361-1.V

**Marca:** TOTAL TOOLS

### INFORMACIÓN ADICIONAL

Repuestos Llana Helicoptero Para Concreto, Motor Hondagx160 4.0Kw(5.5Hp)78Kgs.. Num. De Cuchillas(8Meses) Codigo Tp9361-1